


A partire dal 01 gennaio 2010 le squadrette ACP 50153 e ACP 50154 non avranno più le viti speciali incluse.

Data la crescente tendenza di giunzione degli angoli a cianfrinare e spinare, è stato distinto l'articolo vite dalle squadrette per le tubolarità esterne; l'articolo vite rimane disponibile ed ordinabile a parte con codice ACP 50155.

gli acquisti dovranno osservare la codifica sotto elencata:


## ACP 50153

questo codice rappresenta la squadretta multifunzione per la tubolarità 4x14



## ACP 50154

questo codice rappresenta la squadretta multifunzione per la tubolarità 4x36



## ACP 50155

questo codice rappresenta le viti speciali per le squadrette ACP 50153 e ACP 50154

