

Info Prodotto 1609

09 Giugno 2016

Aggiornamento ferramenta Standard Line

Abbiamo aggiornato la ferramenta Standard Line, migliorando la gestione degli abbinamenti tra manovre e movimentazioni delle varie tipologie.

Di seguito trovate l'elenco con i nuovi prodotti, i codici che andranno sostituiti e i vantaggi offerti (+PLUS).

2. ooganoovatooonoo oon			
CODICI NUOVI —	sostituiscono ——	CODICI OBSOLETI	+ PLUS
- ACP 50156 Kit anta ribalta per telai piani		- ACP 50150	E' stata rimossa la cremonese al fine di poter rendere il kit fruibile anche con martellina o maniglia EXENS. Inoltre è stata aggiunta la microventilazione di default.
- ACP 50157 Kit anta ribalta per telai complanari		- ACP 50151	E' stata rimossa la cremonese al fine di poter rendere il kit fruibile anche con martellina o maniglia EXENS. Inoltre è stata aggiunta la microventilazione di default.
- ACP 50175 Kit componenti chiusura finestra 1 anta	battente	- ACP 5045 - ACP 5025 (n° 2 pz) - ACP 5024 (n° 2 pz) - ACP 5026	Il nuovo kit semplifica gli acquisti. Abbiamo raggruppato sotto un unico codice i blocchetti di collegamento, i puntali, i riscontri e il piastrino sostegno anta.

Profilati, accessori e guarnizioni di questa info prodotto sono di proprietà ALsistem, titolare di tutti i diritti di esclusiva.

2	<					×	×	×	×	×																	
		Easy Door	Sirio 50	Persiana	Smart 30	Planet 45	Planet 50TT	Planet 62TT	Planet 62TT plus	Planet 72HT	Matic 50	Matic 62	Matic 62 plus	Matic 72	Nathura 59	Nathura 70	Nathura 82	Nathura 92	Elite Door 72	Concept 65	Slide 60	Slide 65	Slide 80/106 Plus	Slide Wood 160	Top Slide 160	Top Slide Wood 214	Global 45



Info Prodotto 1609

09 Giugno 2016

CODICI NUOVI — sostituiscono —	CODICI OBSOLETI	+ PLUS
- ACP 50176 Cremonese AURORA per anta ribalta	- ACP 5037	Il kit comprende la cremonese monodirezionale, il blocchetto di collegamento e l'anti falsa manovra.
- ACP 50158	- ACP 5056	Il kit si abbina alle frizioni bilico
Kit chiusura per finestre bilico	- ACP 5088	ACP 5092 e ACP 5092V, offrendo n°6 punti di chiusura
		distribuiti sui 4 lati del bilico. Deve abbinarsi al meccanismo martellina ACP 5067.