


Info prodotto 2005

03.02.2020

PANORAMICO LAVORAZIONE PER GUARNIZIONE AGP 6210

Al fine di evitare un'interferenza della guarnizione di battuta **AGP 6210** con la maniglia **ACP 4119**, asportare la porzione di guarnizione come illustrato sotto.



EasyDoor	Elite Door 72	Door 62	Door 72	Sirio 50	Smart 30	Planet 45	Planet 50 TT	Planet 50 PLUS	Planet 62 TT	Planet 62 PLUS	Planet 72 HT	Planet 72 PLUS	3G	Fullglazing	Matic 50	Matic 50 PLUS	Matic 62 TT	Matic 62 PLUS	Matic 72	Matic 72 PLUS	Nathura 59	Nathura 70	Nathura 82	Nathura 92	Slide 60	Slide 65	Slide 80/106 PLUS	Topslide 160	Slidewood 160	Topslidewood 214	Panoramico	Balconi e balaustre
----------	---------------	---------	---------	----------	----------	-----------	--------------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------	----	-------------	----------	---------------	-------------	---------------	----------	---------------	------------	------------	------------	------------	----------	----------	-------------------	--------------	---------------	------------------	------------	---------------------