

TOPSLIDE 160 UP

Correzione


Si segnala che nel catalogo TOPSLIDE160 UP (Versione 1.1) sono state variate le quote di interasse delle lavorazioni e la descrizione della lavorazione per l'inserimento delle aste di comando. Vi invitiamo a sostituire la pagina che vi alleghiamo in questa comunicazione.

**ATTENZIONE: per verificare la versione del catalogo in vostro possesso controllare il numero di edizione riportato in corrispondenza del pedice di ogni pagina e sul retro di copertina accanto al QR-Code.*




Lavorazioni maniglione

Handle machining



Errore quote



Lavorazioni maniglione

Handle machining

