

ECOSLIM 106S

Correzione

Si segnala che nel catalogo ECOSLIM 106S (Versione 1.2) è stata modificata l'altezza della quota dello scasso per alloggiamento martellina, mentre nella pagina 97 sono state eliminate le lavorazioni di tipo "B" nella parte superiore per le tipologie ad anta nascosta. Vi invitiamo a sostituire le pagine che vi alleghiamo in questa comunicazione.


**ATTENZIONE: per verificare la versione del catalogo in vostro possesso controllare il numero di edizione riportato in corrispondenza del pedice di ogni pagina e sul retro di copertina accanto al QR-Code.*

ECOSLIM 106S

SISTEMA
SCORREVOLE-ALZANTE

13 B 

Lavorazione meccanismo Martellina
Machining of Martellina mechanism





VORAZIONI E MONTAGGI

17 

Lavorazione su chicane TAC 806 - scorrevole anta a vista



Chicane processing - TAC 806 - sliding exposed door



17A 

Lavorazione su chicane TAC 806 - scorrevole anta nascosta



Chicane processing - TAC 806 - sliding hidden door



17B 

Lavorazione su chicane TAC 806 - alzante anta nascosta

Chicane processing - TAC 806 - lifting hidden door




LAVORAZIONI E MONTAGGI
Working and assembly

13 B

Lavorazione meccanismo Martellina



Machining of Martellina mechanism



17 

Lavorazione su chicane TAC 806 - scorrevole anta a vista



Chicane processing - TAC 806 - sliding exposed door



17A 

Lavorazione su chicane TAC 806 - scorrevole anta nascosta



Chicane processing - TAC 806 - sliding hidden door



17B 

Lavorazione su chicane TAC 806 - alzante anta nascosta

Chicane processing - TAC 806 - lifting hidden door



LAVORAZIONE MONTAGGI
Working and assembly