

Info prodotto 1702

25.01.2017

AC 5000 non conformità

Con la presente si informa che la spina **AC 5000** non può essere utilizzata con il cavallotto **ACP 50420 e ACP 50454**.

Il cavallotto ACP 50420 e ACP 50454 può essere utilizzato solamente con la vite trilobata AC 2001.

	<p>ACP 50420</p> <p>Cavallotto 23X14 mm a scatto in estruso Conf. pz: 100</p> <p><i>Snap clamp 23x14 mm extruded Pcs: 100</i></p>		<p>AC 5000</p> <p>Spina Ø 8 mm per cavallotto ACP 50420 / 50454 Conf. pz: 400</p> <p><i>Screw ø 8 mm ACP 50420 / 50454 Pcs: 400</i></p>
	<p>ACP 50454</p> <p>Cavallotto a scatto in estruso per TT 61838 Conf. pz: 100</p> <p><i>Snap clamp, extruded for TT61838 Pcs: 100</i></p>		<p>AC 2001</p> <p>Vite trilobata per ACP 50420 / 50454 Conf. pz: 250</p> <p><i>Trilobate screw for acp 50420 / 50454 Pcs: 250</i></p>

Elenco Serie

EasyDoor	Elite Door 72	Door 62	Door 72	Sirio 50	Smart 30	Planet 45	Planet 50 TT	Planet 45 TT	Planet 62 TT	Planet 62 PLUS	Planet 72 HT	Planet 72 PLUS	3G	Fullglazing	Matic 50	Matic 62 TT	Matic 62 PLUS	Matic 72	Nathura 59	Nathura 70	Nathura 82	Nathura 92	Slide 60	Slide 65	Slide 80/106	Topslide 160	Slidewood 160	Topslidewood 214	Panoramico	
						●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●												